

			Risicoclassificatie					(Beheers) Maatregel	Verantwoordelijke	Org. eenheid	Onderdeel van	Status	Planning	Update stakeholder	Laatste validatie	Opmerkingen
151	Op de verdiepingvloer ontbreekt een draagbaar blustoestel (projectering conform NEN 4001) Pictogrammen bij de blussers ontbreken	Brandveiligheid	3	3	3	27	2	Plaats handblusmiddelen conform de NEN 4001. Plaats bij alle brandblusmiddelen (handbrandblussers en slanghaspels het juiste pictogram. voorkeur wig-vorm	Brandweer	Oirschot	Team 4	Open	Q3-2025			
175	Brandblusser in de keuken is onvoldoende bereikbaar. Voor de blusser staan diverse spullen opgeslagen. Er is geen pictogram aanwezig	Brandveiligheid	3	3	3	27	2	Zorg dat blusser altijd bereikbaar is en markeer deze met een pictogram. Bij voorkeur in wigvorm	Brandweer	Oost-West-Middelbeers	Team 4	Open	Q3-2025			
217	Er is gewerkt aan stopcontacten. Opbouw schakelmateriaal niet overal teruggeplaatst (kantoor begane grond)	Elektrische veiligheid	3	3	3	27	2	Zorg dat de opbouw van het stopcontact wordt teruggeplaatst	Brandweer	Oirschot	Team 4	Open	Q3-2025			
287	Er staan diverse gevaarlijke stoffen met oud pictogram. Het is onduidelijk of deze stoffen nog worden gebruikt	Gevaarlijke stoffen	3	3	3	27	2	Verwijder gevaarlijke stoffen welke niet meer worden gebruikt. Er mogen alleen gevaarlijke stoffen worden opgeslagen welke voldoen aan de CLP Verordening (nieuwe pictogrammen). Dat betekent dat gevaarlijke stoffen welke zijn voorzien van oude oranje etiketten op milieue verantwoorde wijze afgevoerd moeten worden	Brandweer	Oost-West-Middelbeers	Team 4	Gestart	Q3-2025	Er is een notitie opgesteld waarin per post aangegeven wordt welke producten en hoeveelheid er mogen zijn. Voor iedere post een een stoffenkast besteld.	13-01-25	
314	Veiligheidsinformatiebladen ontbreken.	Gevaarlijke stoffen	3	3	3	27	2	Zorg voor veiligheidsinformatiebladen en zorg er tevens voor dat deze veiligheidsbladen gebundeld op een herkenbare plek liggen	Brandweer	Oirschot	Team 4	Gestart	Q3-2025	Er is een notitie geschreven voor de opslag van gevaarlijke stoffen en de daarbij behorende VIB. Medio maart zal dit gereed zijn	9-01-25	
315	Veiligheidsinformatiebladen ontbreken.	Gevaarlijke stoffen	3	3	3	27	2	Zorg voor veiligheidsinformatiebladen en zorg er tevens voor dat deze veiligheidsbladen gebundeld op een herkenbare plek liggen	Brandweer	Oost-West-Middelbeers	Team 4	Gestart	Q3-2025	Er is een notitie geschreven voor de opslag van gevaarlijke stoffen en de daarbij behorende VIB. Medio maart zal dit gereed zijn	9-01-25	
341	Ventilatiekanaal kantine/instructieruimte is vervuild	Hygiënemaatregelen	3	3	3	27	2	Maak ventilatiekanalen schoon	Brandweer	Oirschot	Team 4	Open	Q3-2025			
355	Rookpaal bij voordeur. Hierdoor kans op hinder voor niet rokers	Hygiënemaatregelen	10	10	40	4000	W	Plaats rookpaal op een plek waar niemand anders hinder ondervindt van rokers. Mag niet nabij deuren, ramen en ventilatieroosters staan	Brandweer	Oost-West-Middelbeers	Team 4	Gestart	Q4-2024	Actie 25 Programmaplan huisvesting 2024	7-08-24	Mail ontvangen van BVO Adviseur Strategisch Huisvesting
374	Met nieuw (relatief) lang voertuig van de first responder, is de doorgang in de remise zeer beperkt. Brandweerpersoneel moet bij een uitruk van aankleedruimte naar de ts lopen met een minimale doorgang van 30 cm tussen 2 auto's.	Looproutes	3	3	3	27	2	Zorg dat de voertuigen zodanig in de remise worden geplaatst dat de doorgang voldoende is en geen belemmeringen veroorzaakt.	T&FZ huisvesting	Oirschot	Team 4	Open	Q3-2025			
419	CV ruimte nabij de keuken is voorzien van opslag/rommel	Orde & netheid	3	3	3	27	2	Verwijder opslag uit de CV ruimte	Brandweer	Oirschot	Team 4	Open	Q3-2025			
470	In het magazijn (verdieping 1 bij de printer) liggen alle planken los van het frame. Planken zijn niet geborgd tegen afschuiven	Werken in magazijnen	3	3	3	27	2	Borg de planken aan het frame	Brandweer	Oirschot	Team 4	Open	Q3-2025			
471	Stellingen in magazijn/garagebox is getordeerd	Werken in magazijnen	3	3	3	27	2	Verwijder de kapotte stelling	Brandweer	Oirschot	Team 4	Open	Q3-2025			
488	Er is geen ladderopstelplaats en aanlijnbeveiliging aanwezig. Grootste gevaar is valgevaar, bij de toegang naar het dak (op de ladder) of het lopen/werken op het dak.	Werken op hoogte	1	1	3	3	3	Zorg voor een veilige toegang op het dak. Voorzie het dak van een ladderopstelplaats en aanlijnbeveiliging.	T&FZ huisvesting	Oost-West-Middelbeers	Team 4	Open	2025	Actie 37 Programmaplan huisvesting 2024. Oppakken met gemeenten na vaststellen van het Strategisch Huisvestingsplan	07-08-24	Mail ontvangen van BVO Adviseur Strategisch Huisvesting
502	Er is geen ladderopstelplaats en aanlijnbeveiliging aanwezig. Grootste gevaar is valgevaar, bij de toegang naar het dak (op de ladder) of het lopen/werken op het dak.	Werken op hoogte	1	1	3	3	3	Zorg voor een veilige toegang op het dak. Voorzie het dak van een ladderopstelplaats en aanlijnbeveiliging.	T&FZ huisvesting	Oirschot	Team 4	Open	2025	Actie 37 Programmaplan huisvesting 2024. Oppakken met gemeenten na vaststellen van het Strategisch Huisvestingsplan	07-08-24	Mail ontvangen van BVO Adviseur Strategisch Huisvesting
2024																
511	Niet alle voertuigen in kazernes zijn voorzien van een achteruitrijbeveiliging (kleine en grote voertuigen). Achter de voertuigen kunnen lopen mensen lopen.	Algemene maatregelen	6	6	3	108	3	Zorg voor aanrijbeveiliging bij alle voertuigen in kazernes. Eén rijplaat per voertuig is voldoende	T&FZ huisvesting	Huisvesting	Preparatie	Gereed	mei-24		1-5-2024	